

2 月末までの予定で工事を進めていりましたが、当初判明していなかった屋内プール鉄骨のボルト部分などの劣化が進行しているため、追加工事が発生いたしました。

そのため、屋内プールの休場が延長となります。

営業再開予定日：令和5年4月29日(土曜日)

楽しみにお待ちしておりますお客様には大変申し訳ございませんが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

東調布公園水泳場